

LEGENDA :

A – VETRACIE MRIEŽKY – ZDEMONTOVAŤ A OTVOR VYPLNIŤ TEPELNÝM IZOLANTOM A SPÄTNE OSADIŤ MRIEŽKU

B – SVETLÍK – HLINÍKOVÉ STREŠNÉ OKNO NAD ÁTRIOM

VT – PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ

K... – OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV

K81 – OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

K82 – OPLECHOVANIE SVETLÍKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

K85 – OPLECHOVANIE SVETLÍKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

F – ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z DOSÁK EXTRUDOVANÝCH POLYSTYRÉNOVÝCH HR. 50mm

POZNÁMKA

- VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV VIĎ. Č.VÝKRESU – D1.11
- PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ NIE JE SÚČASŤOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZÍCIE A DO KONŠTRUKCIE OBJEKTU. ZOSÚLADIŤ S PÔVODNÝM PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
- PRED REALIZÁCIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAŤ EXISTUJÚCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SÚLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NÁSLEDNE POSTUPNE SPÄTNE OSADIŤ NA PÔVODNE MIESTO PODLA PÔVODNEJ PD Z 04/2016 – SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ A NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- V PRÍPADE NENACHÁDZANIA SA KÓTY, NEODČÍTAVAŤ DĽŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESLIL:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT
ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN

STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

PROart s.r.o.
KPT. NÁLEPKU 613/10
972 12 NEDOŽERY – BREZANY
e–mail: mario.klopan@gmail.com
TEL.: 0905 763 596

MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

STAVBA: REKONŠTRUKCIA (ZATEPLENIE) STREŠNÉHO PLÁŠŤA OBJEKTU ZUŠ

OBSAH VÝKRESU : POHLAD JUŽNÝ - NAVRHOVANÝ STAV

ZÁKAZKA Č.	20–016	SADA:
PC SÚBOR		
STUPEŇ		
DÁTUM	04/2020	
FORMÁT	2XA4	
MIERKA	PROFESIA	Č. VÝKRESU
1:100	STAVEBNÁ	D1.10