PROTOKOL č.203dMM2015

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný podľa STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou
Organizácia: Ing. Michal Mikula (Párnica č.424)
Zloženie komisie:

predseda /funkcia/:	Ing. Michal MIKULA – zodpovedný elektroprojektant,
členovia /funkcia/:	Vladislav MIKULA– elektrotechnik,
investor	_____ - investor.

Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA MŠ NA UL. CLEMENTISA, Prievidza SO04 – OBJEKT: PAVILÓN HOSPODÁRSKA BUDOVA
Investor:	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Miesto stavby:	miesto stavby – Prievidza, ul. Clementisa

Podklady použité pri vypracovaní protokolu:

- stavebná časť dokumentácie
- STN 33 2000-5-51 a súvisiace normy

POPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A ZARIADENIA

Protokol je vypracovaný pre stavebný objekt REKONŠTRUKCIA MŠ NA UL. CLEMENTISA, PRIEVIDZA – SO04 – OBJEKT: PAVILÓN HOSPODÁRSKA BUDOVA

ROZHODNUTIE:

Charakteristické vplyvy v jednotlivých miestnostiach sú uvedené v tabuľke, ktorá je prílohou tohto dokumentu

ZDÔVODNENIE:

Po zvážení všetkých aspektov prevádzky, jej vzájomného vplyvu na elektrické zariadenia a všetkých vymedzujúcich podmienok stanovených v **STN 33 2000-5-51**, komisia stanovila pre jednotlivé priestory prostredia ako je uvedené v rozhodnutí.

Prostredia sú určené s ohľadom na predpokladané využívanie objektu s dodržaním opatrení uvedených v rozhodnutí tohto protokolu. V prípade zmeny využívania časti objektu, zmeny technológie je potrebné prostredia prehodnotiť.

….....
predseda komisie

V Dolnom Kubíne, dňa 08/2015

Vypracoval: **Ing. Michal MIKULA**