
DETAIL č. 2 - OSTENIE VÝPLNE OTVORU V OBVODOVOM MURIVE

M-1:5



Popis jednotlivých prvkov detailu:

1. EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO
2. ZATEPLENIE OSTENIA POLYSTYRÉNOM XPS, alebo DOSKAMI Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 20mm VIĎ. SKLADBY A2, B2
3. EXISTUJÚCE PLASTOVÉ VÝPLENE OTVOROV
4. ÚPRAVA NADPRAŽIA OTVORU AL ROHOVNÍK S INTEGROVANOU SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU
5. PLASTOVÁ TANIEROVÁ HMOŽDINKA
6. ZALOŽENIE SKLOTEXTILNEJ SIEŤKY PRI OSTENÍ MIN. 100MM
7. APU LIŠTA NALEPENÁ NA RÁM VÝPLNE OTVORU

SCHÉMA PREKRYTIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY
alt. s APU lištou




SCHÉMA PREKRYTIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY
alt. bez APU lišty

